

# Taller Mecánico El Rayo

Av. Revolución 1234, Col. Centro, CDMX, C.P. 06000  
55-1234-5678 • contacto@tallerelrayo.mx  
RFC: TMR960101AB2

## COTIZACIÓN

COT-00001  
Fecha: 08 jun 2026

Enviada

### CLIENTE

**Fernando Castro**

55-7070-7070

Vehículo: Kia Rio 2020

Vigencia: 23 jun 2026

DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE
Cambio de banda de distribución Mano de obra	1	\$1,500.00	\$1,500.00
Banda de distribución Parte / Refacción	1	\$1,100.00	\$1,100.00

Subtotal \$2,600.00

IVA (16%) \$416.00

**Total \$3,016.00**

### NOTAS

Cambio preventivo de banda de distribución